


赢创特种化学（上海）有限公司有机硅表面活性剂工厂新增产品项目 安全评价问题整改情况

针对上海茸一检测技术有限公司在安全评价过程中提出的问题，
我公司已全部完成整改。整改情况详见下表。

项目评价过程中发现问题的整改情况汇总表

序号	现场问题	整改建议	整改落实情况	整改完成时间
1	生产装置未见职业危害因素告知牌	增设职业危害因素告知牌	已在厂房内张贴检测结果 	2021年7月
1	气体检测报警仪配备有现场声光报警器，现场检查时，设置高度约20cm 	增设至离地板30~60cm	已增至离开地面30~60cm 	2021年5月

赢创特种化学（上海）有限公司

2021年7月